

**Требования к минимальному производственному стажу по данному методу контроля
для первичной аттестации контролеров на уровне квалификации БПВЗ, СПВЗ ***

Метод контроля	Производственный стаж, месяцы (при 40-часовой рабочей неделе)		
	Уровень БПВЗ	Уровень СПВЗ	
		с уровнем БПВЗ	без уровня БПВЗ
1	2	3	4
Неразрушающий контроль			
Визуальный и измерительный (ВИК)	6	12	18
Капиллярный (КК)	6	12	18
Магнитно-порошковый (МПК)	6	12	18
Ультразвуковой (УЗК)	12	24	36
Радиографический (РГК)	12	24	36
Контроль герметичности (КГ)	6	12	18
Вихретоковый (ВТК)	12	24	36
Телевизионный визуальный (ТВК)	6	12	18
Телевизионный измерительный (ТИК)	6	12	18
Другие методы	В соответствии с утвержденными программами		
Разрушающий контроль			
Механические испытания (МИ)	6	12	18
Металлография (МГ)	6	12	18
Межкристаллитная коррозия (МКК)	6	12	18
Ферритометрия (ФМ)	6	12	18
Химический анализ (ХА)	12	24	36
Спектральный анализ (СА)	12	12	18
Стилоскопирование (СС)	12	24	36

* **БПВЗ** - проведение контроля без права выдачи заключения по результатам контроля;

СПВЗ - проведение контроля с правом выдачи заключения по результатам контроля;